



Отдел продаж:
+7(347) 292-39-83
+7(347) 292-73-82
Сервис (факс):
+7 (347) 292-15-42
info@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru



Технические характеристики СПО-01

| | |
|---|--------------------------|
| Тип сети питания станции | 3-хфазная 4-проводная |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Колебание напряжения, % | -15...+10 |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Номинальная мощность управляемых станцией электродвигателей, кВт | 5,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+50 |
| Напряжение питания устройства КСПО-02 от резервной бортовой сети, В | 12...24 |
| Габаритные размеры шкафа (ВxШxГ), мм, не более | 400x400x280 |
| Масса шкафа, кг, не более | 13 |



Датчик натяжения проволоки ДНП-03

Станция управления спуско-подъемными операциями СПО-01

Назначение и область применения

Станция СПО-01 предназначена для управления трехфазным асинхронным электроприводом лебедки в сфере нефтегазодобывающей промышленности.

Задачи станции:

- задание и регулирование: скорости спуска и подъема работы электропривода;
- индикация и регистрация значений: глубины спуска, скорости движения скважинных приборов, натяжения проволоки;
- защита от превышения максимального и минимального значения натяжения проволоки.

Состав изделия:

- устройство контроля спуско-подъемных операций КСПО-02;
- датчик натяжения проволоки ДНП-03;
- датчик оборотов ДО-01.

Технические характеристики КСПО-02

| | |
|--|--|
| Пределы индикации и регистрации глубины, м | ±9999,99 |
| Пределы индикации и регистрации скорости спуска (подъема), м/с | 0...9,99 |
| Пределы индикации и регистрации натяжения проволоки, кг | 0...700 |
| Пределы задания сигнализации достижения глубины при спуске, м | ±9999,99 |
| Пределы задания сигнализации превышения скорости, м/с | 0,05...5 |
| Пределы задания сигнализации превышения натяжения, кг | 0...700 |
| Пределы установки скорости спуска (подъема) скважинных приборов, м/с | 0,05...2,00 |
| Пределы установки интервала остановки по глубине в поинтервальном режиме, м | 1...5000 |
| Пределы установки времени остановки на глубине | 5 с...10 ч |
| Поинтервальный замер | Отключен Спуск Подъем Спуск-Подъем |
| Внешние интерфейсы: - для подключения носителя информации (USB-Flash) - для подключения к ПК - для подключения датчика оборотов - для подключения датчика натяжения проволоки - для подключения преобразователя частоты | USB 2.0 FS Host USB 2.0 FS сухой контакт RS-485 дискретность |
| Параметры электропитания: - род тока - напряжение, В - потребляемая мощность, Вт, не более | постоянный 12...24 4 |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 195x145x61 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |