

# Преобразователь давления измерительный ПДИ-01

Группа компаний «ГРАНТ»

450112, Россия

Уфа, ул. Цветочная, 11

тел.: (347) 284-02-09

факс: (347) 292-15-42

grant@grant-ufa.ru

[www.grant-ufa.ru](http://www.grant-ufa.ru)



## Область применения

Системы автоматического контроля производственных процессов в технологических установках нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий теплоэнергетики, медицины, водоснабжения, трубопроводного транспорта и прочих.

ПДИ-01 предназначен для измерения избыточного давления жидкостей и газов на различных технологических установках.

## Техническое описание

ПДИ-01 работает в дистанционном режиме с питанием от внешнего источника напряжения, выдавая информацию на внешние устройства по интерфейсу RS-485.

ПДИ-01 имеет малые габариты и массу и обладает высокими метрологическими характеристиками в широком температурном диапазоне.

Для подключения датчиков давления с цифровым выходом RS-485 к ПК (или к другим устройствам с интерфейсом RS-232) рекомендуется использовать конвертер RS-232/RS-485 (шлюз передачи данных) GW-485.01 производства Группы компаний «ГРАНТ».

Исполнения ПДИ-01 (ПДИ-01-01, ПДИ-01-02, ПДИ-01-03) отличаются дискретностью измерений и метрологическими характеристиками.

Технические характеристики	
Верхний предел измерения (ВПИ) избыточного давления, МПа:	
- ПДИ-01-01	16; 25; 40; 60; 100
- ПДИ-01-02, ПДИ-01-03	0,6; 1,6; 2,5; 4,6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
Пределы погрешности, % от ВПИ:	
- ПДИ-01-01 полная приведенная	±0,1 <sup>*1</sup>
- ПДИ-01-02 полная приведенная	±0,25 <sup>*1</sup>
- ПДИ-01-03:	
- основная приведенная	±0,15 <sup>*2</sup>
- дополнительная	±0,15 на 10 °C
Дискретность измерения, с, не менее:	
- ПДИ-01-01	0,1
- ПДИ-01-02; ПДИ-01-03	0,02
Выходной сигнал	RS-485
Напряжение питания, В	5... 17
Потребляемый ток, мА, не более	5
Диапазон рабочих температур, °C	-40... 85
Габаритные размеры (В x Ш x Д), мм	53 x 34 x 113
Масса, кг, не более	0,2

\*<sup>1</sup> в диапазоне рабочих температур

\*<sup>2</sup> при температуре окружающей среды 20 °C

## Сертификаты и свидетельства:

Свидетельство об утверждении типа средств измерений  
RU.C.30.053.A №38920

